Test report GMC 200 |Tribometer-Prüfung according to: ANSI NFSI B101.3-2012, EN 13893:2002, EN 16165:2021

Project: Measurement_2024.05.22

Client

SCH-PORT a.s. společnost založená a existující podle práva České republiky se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město 110 00 Praha 1 Česká republika, IČO: 092 05 641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 25340 / alena.schwarzova@sch-port.cz

Examiner

Ing. Jan Hrdlička
FLOOR SPECIAL SERVICES®
Podkozí 461
26601 Beroun
info@renovace-podlah.cz

Measuring surface

Type: Skladová hala,
K Vodojemu 140,
25219 Chrášťany Manufacturer:
Year of manufacture: Type of covering:
Type of use: Sklad Colour: Šedá
Identification: Betonová podlaha s hybridním nátěrem Reference character: Concrete Coat Si
Test site:

Measuring equipment

GMG2003 S/N: 5600758 Calibration Date: 05.bře.2024

Measurement

	Mean value 3-5	
Measurement 1 (incomplete)	µ:0,00	Scans:[0,64]
Measurement 2 (incomplete)	µ:0,00	Scans:[0,60]

Evaluation

Evaluation: OK

Hybridní nátěr Concrete Coat Si splňuje normové hodnoty

Soil rating

OK

Inspector: Ing. Jan Hrdlička
Date: 22.05.24




(signature)

Test report GMC 200 |Tribometer-Prüfung according to: ANSI NFSI B101.3-2012, EN 13893:2002, EN 16165:2021

Measurement 1 (incomplete)

GMG 200 S/N:	5600758	Date:	22.kvě.2024
Ambient temperature:	23,0 °C	Ambient humidity:	60,0 %rH



Scan		Sliding friction coefficient µ	Slider	Test liquid:	valid
1		0,64	Leather/SBR-Rubber	Without (Dry)	valid

Result (Mean 3-5) 0,00

PROTISKLUZ je na stávajících površích měřen koeficientem smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1	µ < 0,20	Povrch extrémně nebezpečný
Třída T2	0,20 ≤ µ ≤ 0,40	Povrch nedostatečně bezpečný
Třída T3	0,40 ≤ µ ≤ 0,75	Povrch bezpečný
Třída T4	µ > 0,75	Povrch velmi bezpečný

Certifikovaná prováděcí firma pro ČR a SR: FLOOR SPECIAL SERVICES®, EVROPSKÁ 696/113, PRAHA 6 160 00


www.renovace-podlah.cz / www.protiskuzove-natery.cz / info@renovace-podlah.cz

+420-606-741-841 | +420-603-580-815

Test report GMC 200 |Tribometer-Prüfung according to: ANSI NFSI B101.3-2012, EN 13893:2002, EN 16165:2021

Measurement 2 (incomplete)

GMG 200 S/N:	5600758	Date:	22.kvě.2024
Ambient temperature:	23,0 °C	Ambient humidity:	60,0 %rH



Scan		Sliding friction coefficient µ	Slider	Test liquid:	valid
1		0,60	Leather/SBR-Rubber	Without (Dry)	valid

Result (Mean 3-5) 0,00

PROTISKLUZ je na stávajících površích měřen koeficientem smykového tření, tj. zařazuje podle výsledků povrch do těchto skupin:

Třída T1	µ < 0,20	Povrch extrémně nebezpečný
Třída T2	0,20 ≤ µ ≤ 0,40	Povrch nedostatečně bezpečný
Třída T3	0,40 ≤ µ ≤ 0,75	Povrch bezpečný
Třída T4	µ > 0,75	Povrch velmi bezpečný

Certifikovaná prováděcí firma pro ČR a SR: FLOOR SPECIAL SERVICES®, EVROPSKÁ 696/113, PRAHA 6 160 00

www.renovace-podlah.cz / www.protiskuzove-natery.cz / info@renovace-podlah.cz

+420-606-741-841 | +420-603-580-815